

## SERVICE-UPDATE FÜR REALVIEW 3.0

Art-Nr.: UPDATERV3



Update für RealView Version 3.0 kostenlos herunterladen. **Stand: 04.12.2023** - Neue Multimeter: PeakTech

2025A, 2035A und 2040 (via VCP, virtual COM-Port) hinzugefügt. **Wenden Sie dieses Service-Update ausschließlich auf eine vorhandene, installierte Version RealView 3.0 an!** **Verlauf:** 28.09.2023 - Modbus-Client: Zuordnung von Mehrfachregisterabfragen zu Kanälen nun möglich. 14.06.2023 - Serielle Geräte überarbeitet. 16.05.2023 - PT100@USB-ADC: Falsche Anfangswerte beim Start per verknüpfter Projektdatei. Behoben. - Sporadisch fehlerhafte Messwerte mit AK Modulbus AD210. Behoben. 27.01.2022 - NI-VISA simple query - Abfrage von vornehmlich Multimetern per NI-VISA. NI-VISA-Installation ggf. erforderlich. <https://www.ni.com/de-de/support/documentation/supplemental/06/ni-visa-overview.html> 11.10.2021 - Internet-Updater verbessert. 28.09.2020 - Neue Hardware: Voltcraft VC880(@USB) 19.03.2020 - Modbus Client (TCP): Falsche Paketlänge behoben. Verbesserte Stabilität. 06.03.2020 - Möglicher Absturz mit Metex-Mehrkanalmultimetern. Behoben. 05.02.2020 - Neue Hardware: Voltcraft VC890(@USB) 03.12.2019 - Fehlende Trennzeichendefinition im User-Interface wiederhergestellt. 14.11.2019 - ModbusClient(RTU) überarbeitet. - Unicode-Unterstützung - Verschiedene Win10-Anpassungen - Dieses Update ist nicht mehr für WIN XP geeignet. 13.09.2017 - OPC Client read: "Bad Quality Item"-Werte werden nun auf 1E-12 gesetzt.

## Produktinformation

---

- Modulbus SERAI 6-10: Verbesserte Synchronisation 29.08.2017 - TAB-Reihenfolge in Dialogen verbessert - Vollbild-Modus nun mit statt (wegen Doppelbelegung) 22.05.2017 - VC870@USB Mögliche Aussetzer im Temp.-Messbereich behoben. 20.04.2015 - Hardware: Phigets Temperatur Sensor hinzugefügt. 18.12.2014
- Multimeter VA18B - Update für neue Modellserie 06.06.2014
- LabJack U6: Messbereich einstellbar für analoge Eingänge 02.04.2014
- Modbus Client hinzugefügt. 29.01.2014
- Multimeter PeakTech 3430 hinzugefügt (an COM: wg. USB VCP) - User-Interface: Kanal-Separator einstellbar gemacht. 17.12.2013
- USB-μPIO/netPIO/TEMP12 überarbeitet. 03.07.2013
- Neue Hardware: ABACOM netPIO-Produkte 21.02.2013
- Keine Verbindung zu DMM VC870 via USB-Kabel. Behoben. 30.01.2013
- Thermometer PCE-T390 hinzugefügt. 16.08.2012
- Aufnahme und Anzeige des 1. Messwertes bei langsamer Messrate verbessert 03.08.2012
- Fehler der Logging-Funktion bei englischen Windows-Versionen behoben 07.06.2012
- Multimeter UT70D: Keine Verbindung bei älteren Geräten. Behoben. 15.05.2012 - μPIO/Temp12: Manchmal keine Verbindung bei Konfig-Upload. Behoben. 17.04.2012
- Bitmap-Export in die Zwischenablage verbessert 09.03.2012
- Hygrosens Temp./Feuchte-Sensor: Anpassung an USB-Variante 13.02.2012
  - UT61E: Verschiedene Produktvarianten im Umlauf. 20.12.2011
  - Neue Hardware: PCE-910 Manometer 23.11.2011
  - Darstellung bei "großen Schriftarten" verbessert 09.11.2011
  - Neue Hardware: Schmidt EDTL DIGITAL IN MODULE
  - WIN7/x64 Anpassung verschiedener Hardware-Treiber (KOLTER, WASCO, ...) 12.07.2011
  - Neues Multimeter: UT61E an USB/COM 04.07.2011
  - DMM UT-803: Geräteanpassung
  - ABACOM USB-ADC: Unterstützung für 4x PT100
  - Vorbereitung: ABACOM USB-μPIO /TEMP12 31.01.2011
  - Neue Hardware: ABACOM USB-μPIO /GPIO18
  - Neue Hardware: ABACOM USB-μPIO /INCR3 26.01.2011
  - ModulBus AD210: Möglicherweise keine Verbindung zum Gerät: Behoben. 13.01.2011
  - Neue Hardware: ModulBus AD210 27.10.2010
  - Neue Hardware: ABACOM μPIO /FREQ Frequenzzähler 09.09.2010
  - Neue Hardware: LabJack U6 03.08.2010
  - Beibehaltung von Kanalzuweisungen bei Änderungen an der Hardwarekonfiguration 08.07.2010
- Unterstützung des bmcm LibadX-Treibers 09.06.2010
- Voltcraft VC830, 850, 870 an COM und USB 19.04.2010
- Problem mit verschwindenden Kurven bei großem Zoom behoben
- Scrolling in der Kanalleiste verbessert 09.04.2010
- Verbesserte Zwischenablagefunktion
- Neue Hardware: BK PRECISION 1856D Frequency Counter 31.03.2010
- verbesserte Darstellung der Zeitachse 09.02.2010
- Neue Hardware: ABACOM USB-ADC 26.01.2010
- Neue DMM: Uni-Trend UT803, UT70D, UT70B
- Jetzt bis "COM99" für serielle Geräte möglich. 27.10.2009
- Neue Hardware: bmcm USB-AD16f 13.10.2009
- Neue Hardware: Greisinger EasyBus Geräte (nur 'GetValue'-Funktion) 12.10.2009
- OPC read client: Verarbeitung von Boolean items hinzugefügt. 11.08.2009
- LabJack: Gelegentliche "Ungültige Gleitkommaoperation" bei mehr als einem LabJack. Behoben.

## Produktinformation

---

- Grafikdarstellung im Herzmonitor-Modus verbessert 22.07.2009
- Neue Hardware: H-Tronic HB627 (8 Kanal ADC; 12 Bit; 4,095 V)
- Neue Hardware: H-Tronic HB628 (8 Kanal ADC; 12 Bit; 4,095 V + 8 Dig.OUT) 17.06.2009
- Neue Hardware: Pollin AVR-NET-IO
- Neu: OPC DA2 read client 29.05.2009
- DMM-Einstellung wird nicht korrekt gespeichert. Fehler behoben. 09.04.2009
- Scrollmöglichkeit in der Kanalliste
- Numerische Messwertanzeige unabhängig von der Aufnahmerate 16.03.2009
- Fehlerhafte Darstellung der Zeitachse im Pausenmodus behoben 09.02.2009
- Verbesserter Daten-Export:
  - > Sekundenoffset >999999 wird nicht mehr in exp. Darstellung exportiert
  - > Unterdrückung redundanter (gleicher) Datenzeilen 28.01.2009
- Fehlerhafte Kurvendarstellung im "Herzmonitor-Modus" behoben 16.12.2008
- Start/Stop-Funktion für ALLE Schreiber simultan
- Umbenennung der Gerätenamen jetzt möglich 11.11.2008
- X-Skale wurde beim Zoomen manchmal nicht aktualisiert - behoben
- Min/Max-Anzeige fehlte manchmal beim 1. Kanal - behoben 23.10.2008
- H-TRONIC Bluetooth Interface