


## Produktinformation

---

# SERVICE-UPDATE FÜR SPlan 7.0

Art-Nr.: UPDATESPLAN7



Update für sPlan Version 7.0 kostenlos herunterladen.

**Stand:** 11.10.2021

- Internet-Updater verbessert **Wenden Sie dieses Service-Update ausschließlich auf eine vorhandene, installierte Version sPlan 7.0 an! **Verlauf:****

08.11.2020

- Druckausgabe verbessert

10.06.2020

- Zwischenablage-Funktionen verbessert

---

# Produktinformation

---

27.01.2020

- Allgemeine Verbesserungen

01.02.2019

- Verbessertes Verhalten der Variable innerhalb von Bauteilen

11.01.2019

- Problem mit Kontakt-Namen im Bauteileditor behoben

26.10.2017 - SVG-Export verbessert (Texte)

17.10.2016

- Maßstab bei verschachtelten Bemaßungen verbessert

28.06.2016 - Problem mit AutoSpeichern im Bauteileditor behoben

20.06.2016 - Verbessertes Verhalten bei nicht vorhandenen Bibliotheksverzeichnissen

23.05.2016 - Verhindern von deaktivierten Menü-Hotkeys im Bauteileditor

28.10.2015 - Stückliste zeigte bei "Bauteile mit Seitennummer" die Seitennummer auch im Zusatztext an - Fehler behoben

14.01.2015 - Aktualisierung der Variable verbessert

27.11.2014 - Option für Autospeichern wurde nicht dauerhaft gespeichert - Fehler behoben

23.09.2014 - Diverse Speicherlecks behoben

25.03.2014 - Speicherleck beim Verschieben (Anschlussfang) behoben

10.03.2014 - Schnelleres Öffnen von Dateien im Netzwerk

10.02.2014 - Fehler beim Auflösen von Bauteilen wenn diese als Parent aktiv sind behoben

05.06.2013 - Textausrichtung bei Variablen in Mengentexten verbessert

17.01.2013 - Parent-Child-Liste zeigt nun alle (auch nicht sichtbare) Bezeichner an

24.07.2012 - SVG-Export für Bemaßungen verbessert

- Mögliche Fehlermeldung beim Öffnen/Schließen von Dateien behoben

05.07.2012 - Internet-Updater verbessert

03.04.2012 - Seltenes Problem beim Öffnen von Dateien behoben

01.12.2011 - Seltenes Problem mit "springendem" Mauszeiger behoben

01.11.2011 - Bemaßungen innerhalb eines Bauteiles reagieren nicht auf Maßstab - behoben

- Fadenkreuz im Bauteileditor hängt manchmal nicht an der Maus - behoben

09.05.2011 - Variablen nun auch in Zusatztexten für Stücklisten möglich

29.03.2011 - Speicherleck bei leeren Mengentexten behoben

27.10.2010 - Variable nun auch in Kontakten möglich

19.10.2010 - Funktionen "Anpassen" und "Zentrieren" in der Druckvorschau verbessert

22.09.2010 - Bemaßungstoleranzen werden nun beim Ändern der Bemaßungen in den Grundeinstellungen aktualisiert

16.09.2010 - Fehler beim Löschen von einzelnen Blättern in Verbindung mit Parent/Child behoben

28.06.2010 - Problem mit der Stückliste bei langen Bezeichnern behoben

24.03.2010 - Funktion "Wert beim Reinziehen nachfragen" bei Parent/Child-Bauteilen korrigiert

15.03.2010 - Problem mit Raster und Nullpunktverschiebung behoben

15.02.2010 - Problem mit Füllungen bei älteren Dateien/Bibliotheken behoben

10.02.2010 - Druckproblem mit Linien und RICOH Druckertreiber behoben

09.02.2010 - Parent/Child - Verhalten verbessert

27.01.2010 - Einfärbung von Parent/Child Elementen jetzt auch seitenübergreifend - Positionierung der Wertanzeige im Messmodus verbessert

19.01.2010 - Verbessertes Verhalten beim Speichern von Dateien mit der alten Endung \*.spl

14.01.2010 - Temporäres Rasterausschalten nun mit -Taste statt mit +Taste - Rasterung beim Verschieben von Elementen und Gruppierungen verbessert

07.01.2010 - Problem mit den aktiven Links innerhalb von Variablen behoben - Seltenes Problem beim Öffnen von alten Dateien behoben

08.12.2009 - Der Wert eines Bauteiles wurde immer für alle markierten Bauteile übernommen - behoben

19.11.2009 - Datei-Öffnen-Dialog mit 2 selektierbaren Dateifiltern für alte (\*.spl) und aktuelle (\*.spl7) splan-Dateien erweitert. - Beim SVG-Export wird nun der Dateiname in die title-Direktive der SVG-Datei übernommen

30.10.2009 - Beim Skalieren von Rechtecken, Kreisen, etc. hat sich der Ursprung verschoben - Eingabe eines Maßstabes mit Nachkommastellen korrigiert